

質 疑 応 答 書

案件名称：戸田南小学校バリアフリー改修工事

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	【改修後】既設サーバー撤去復旧 床下配線撤去 電気工事に項目記載なし。また、建築工事にも同様に記載なし。 併せて工事期間中のサーバーの移設先電源・LAN配線方法が不明です。	A-17	既設サーバー撤去復旧については、設計書P39、40（別紙00-0004、別紙00-0004/00-001）の とおり見込んでください。床下配線撤去については、整理清掃後片付け程度を想定していますが、 床撤去後の状況により協議とします。また、撤去時はサーバーの使用を停止することが可能で す。	
2	階段昇降機の電源位置 3階分電盤から電源取出・3階に電源供給となりますが、建築図だと屋上階に電源供給となっており、 露出配管での施工だと階段を回しての配管は現実的ではないと思われます。	A-26	E-05図のとおり、3階分電盤から電源取出・3階に電源供給となります。	E-05
3	上記の場合、建築図から推測して歩掛り単価無視で単価を記入するか、追加工事ありきで歩掛り 単価記入とするかどちらが正でしょうか。前者の場合追加金額発生が見込まれるため、実数精 算で請求可能でしょうか。		No.2回答のとおり、原設計内容で見込んでください。	
4	また、実際の工事の際に図面及び内訳から抜け落ちていることや指定の工法での作業が厳しい と判明した場合、工事を進めるには追加金額の発生が見込まれます。その際の対応はどうすれ ばよろしいでしょうか。		設計変更ガイドラインに基づき、協議により適切に設計変更手続きを行うものとします。	

質 疑 応 答 書

案件名称：戸田南小学校バリアフリー改修工事

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
----	-----	------	-----	------

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。