### クリプトスポリジウム指標菌検査結果表(平成27年度)

### (中部浄水場系)

セッロ	天候		1号井			2号井			3号井			6号井				9号井						
採水日	前日	当日	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	5 気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌
5月19日	雨	墨	18.8	16.8	不検出	不検出	19.2	17.1	不検出	不検出	20.0	17.8	不検出	不検出	18.7	17.9	不検出	不検出	20.5	16.8	不検出	不検出
8月18日	雨	是	29.8	17.1	不検出	不検出	28.7	17.0	不検出	不検出	29.7	16.5	不検出	不検出	30.0	20.5	不検出	不検出	30.2	16.7	不検出	不検出
11月17日	曇	是	19.4	16.1	不検出	不検出	19.8	16.2	不検出	不検出	20.0	15.8	不検出	不検出	20.7	17.0	不検出	不検出	21.3	16.0	不検出	不検出
2月16日	雲	快晴	4.7	14.1	不検出	不検出	4.8	14.2	不検出	不検出	5.3	14.0	不検出	不検出	5.9	13.4	不検出	不検出	6.5	13.3	不検出	不検出
最高			29.8	17.1			28.7	17.1			29.7	17.8			30.0	20.5			30.2	16.8		
最 低			4.7	14.1			4.8	14.2			5.3	14.0			5.9	13.4			6.5	13.3		
平均值			18.2	16.0			18.1	16.1			18.8	16.0			18.8	17.2			19.6	15.7		
回 数			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

(西部浄水場系)

※7/8(水)に検査を実施

採水日	天候		4号井			5号井			7号井			8号井				10号井						
抹小口 	前日	当日	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌
6月23日	晴	晴	23.5	16.3	不検出	不検出	23.3	16.0	不検出	不検出	24.1	17.0	不検出 <sup>※</sup>	不検出※	23.1	15.8	不検出	不検出	22.8	15.9	不検出	不検出
9月15日	計	晴	24.1	15.9	不検出	不検出	23.2	16.1	不検出	不検出	23.4	16.6	不検出	不検出	22.9	16.0	不検出	不検出	22.8	16.2	不検出	不検出
12月15日	計	是	11.2	14.2	不検出	不検出	10.9	14.8	不検出	不検出	11.0	15.1	不検出	不検出	10.9	15.0	不検出	不検出	10.8	14.1	不検出	不検出
3月8日	雨	墨云	14.1	14.8	不検出	不検出	14.3	14.8	不検出	不検出	14.5	15.0	不検出	不検出	14.0	14.9	不検出	不検出	14.3	15.0	不検出	不検出
最高			24.1	16.3			23.3	16.1			24.1	17.0			23.1	16.0			22.8	16.2		
最 低			11.2	14.2			10.9	14.8			11.0	15.0			10.9	14.9			10.8	14.1		
平均			18.2	15.3			17.9	15.4			18.3	15.9			17.7	15.4			17.7	15.3		
回数			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

## ランゲリア指数検査結果表(目標値:-1程度以上とし、極力Oに近づける)

(平成27年度)

セナロ マナロ	X	·候	:	後第2公園(東部	『浄水場系)		川岸公園(中部	3净水場系)	番匠免公園(西部浄水場系)				
採水日	前日	当日	気温	水温	ランゲリア指数	気温	水温	ランゲリア指数	気温	水温	ランゲリア指数		
4月22日	曇	曇	21.8	15.9	-1.5	20.9	16.6	-0.7	21.0	16.3	-1.4		
7月8日	雲	霊	26.9	21.5	-1.3	26.8	20.5	-1.1	26.2	21.8	-1.1		
9月15日	雲	霊	27.1	22.1	-0.9	26.2	21.6	-0.9	26.1	23.2	-0.9		
12月15日	曇	曇	12.3	12.0	-1.4	12.8	13.3	-0.9	13.6	12.6	-1.3		
3月8日	雨	晴	18.0	12.2	-1.2	18.9	13.2	-0.6	20.9	12.5	-1.1		
最高			27.1	22.1	-0.9	26.8	21.6	-0.6	26.2	23.2	-0.9		
最 低			12.3	12.0	-1.5	12.8	13.2	-1.1	13.6	12.5	-1.4		
平均			21.2	16.7	-1.3	21.1	17.0	-0.8	21.6	17.3	-1.2		
回 数			5	5	5	5	5	5	5	5	5		

# マンガン検査結果表(基準値:0.05mg/L以下)

#### (平成27年度)

45.4.D	天	 候	6号井							
採水日	前日	当日	気温	水温	マンガン測定値					
4月22日	雲	晴	20.3	17.6	0.035					
5月19日	雨	曇	18.7	17.9	0.033					
6月23日	晴	曇	24.9	18.3	0.032					
7月8日	曇	雲	22.8	18.7	0.035					
8月18日	曇	雨	30.0	20.5	0.033					
9月15日	豐	晴	25.2	19.1	0.047					
10月20日	晴	晴	21.0	17.8	0.036					
11月17日	曇	雲	20.7	17.0	0.028					
12月15日	曇	曇	11.7	15.3	0.033					
1月19日	雪	快晴	6.2	13.2	0.030					
2月16日	曇	快晴	5.9	13.4	0.032					
3月8日	雨	曇	15.9	13.9	0.035					
最 高			30.0	20.5	0.047					
最 低			5.9	13.2	0.028					
平均			18.6	16.9	0.034					
回 数			12	12	12					